



«Утверждаю»
Директор ООО «АБ Моторс»

А.Б.Лисичкин

06 АВГУСТА 2022 года

Прейскурант на услуги

	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ед. изм.	Цена BYR	
			Легк., м/а до 4-х цил.	Г/а. м/а
1	Чистка ГБЦ, БЦ			
1.1	ГБЦ за цилиндр	шт.	3	6
1.2	БЦ за цилиндр	шт.	5	9
1.3	Шатуна	шт.	2,5	2,5
2	Тестирование системы охлаждения ГБЦ			
2.1	ГБЦ с 1 цилиндром	шт.	35	35
2.2	ГБЦ от 2 до 5 цилиндров	шт.	45	55
2.3	ГБЦ 6 и более цил.; ГБЦ с непараллельными плоскостями	шт.	50	65
2.4	ГБЦ чугунная от 700 до 900 мм. длиной	шт.	-	100
2.5	ГБЦ чугунная свыше 900 мм. длиной	шт.	-	180
2.6	Тестирование маслообменника	шт.	50	50
2.7	Тестирование радиатора	шт.	55	60
3	Дефектация ГБЦ, БЦ, КВ			
3.1	За 1 клапан	шт.	3	4
3.2	За 1 цилиндр (поршень+цилиндр)	шт.	6	9
3.3	Коленчатый вал	шт.	20	35
3.4	Вакуумтест за 1 клапан	шт.	1	1
3.5	Дефектация постели КВ/РВ в БЦ (за постель)	шт.	12	15
3.6	Дефектация шатуна	шт.	3	4
4	Фрезеровка плоскости*			
4.1	ГБЦ из алюминиевого сплава			
4.1.1	ГБЦ до 4-цилиндр.	шт.	45	55
4.1.2	ГБЦ более 4-цилиндр.	шт.	50	65
4.2	ГБЦ чугунные, БЦ, компрессор, поршень			
4.2.1	ГБЦ 1 - цилиндровая	шт.	35	35
4.2.2	ГБЦ 2-5 -цилиндровые	шт.	45	55
4.2.3	ГБЦ 6- цилиндровые	шт.	50	65
4.2.4	ГБЦ чугунная от 700 до 900 мм. длиной	шт.	-	100
4.2.5	ГБЦ чугунная от 900 до 1000 мм. длиной	шт.	-	180
4.2.6	БЦ до 4-х цилиндров	шт.	70	90
4.2.7	БЦ 5-6 цил.	шт.	75	110
4.2.8	БЦ свыше 700 мм. длиной	шт.	-	180
4.2.9	БЦ V-образный (плоскость)	шт.	100	110
4.2.10	Выпускной коллектор	шт.	70	100
4.2.11	Компрессор	шт.	-	55
4.2.12	Поршень	шт.	30	35
4.2.13	Шлифовка регулировочной шайбы	шт.	10	10
5	Работы по восстановлению ГБЦ			
5.1	Восстановление газоупорной канавки	шт.	-	40
5.2	Восстановление "гнезда" гидрокомпенсатора диаметром до 16 мм.	шт.	90	-
5.4	Восстановление посадочного места под форсунку, форкамеру	шт.	30	30
5.5	Восстановление рабочих фасок старого седла ***	шт.	7	10
5.6	Восстановление рабочей фаски клапана	шт.	5	7
5.7	Замена заглушки «рубашки» охлаждения	шт.	25	30
5.8	Замена НВК с разверткой	шт.	8	10
5.9	Замена седла клапанаспрофилированием	шт.	40	50
5.10	Замена форкамеры	шт.	35	35
5.11	Нарезка новой газоупорной канавки	шт.	-	50
5.12	Перепрессовка «стакана» форсунки	шт.	45	45
5.13	Рассверливание, накатка или торцовка НВК	шт.	8	10
5.14	Снятие/установка форкамеры	шт.	27	30

5.15	Восстановление «стакана» форсунки	шт.	55	55
6	Работы по восстановлению БЦ **			
6.1	Хонинговка БЦ рядный (за цил.)	шт.	30	40
6.2	Хонинговка БЦ V-образный (за цил.)	шт.	35	40
6.3	Расточка, хонинговка БЦ (за цил.)	шт.	50	70
6.4	Расточка, гильзовка, хонинговка БЦ (за цил.)	шт.	70	90
6.5	V-образный, опозитный (расточка, хонинговка) за цил.	шт.	60	70
6.6	V-образный, опозитный (расточка, гильзовка, хонинговка) за цил.	шт.	110	120
6.7	Мотоциклетный (расточка, хонинговка) за цил	шт.	80	-
6.8	Мотоциклетный (расточка, гильзовка, хонинговка) за цил.	шт.	120	-
6.9	Восстановление постели КВ/РВ (за постель)БЦ до 4-х цилиндров	шт.	70	90
6.10	Восстановление постели КВ/РВ (за постель)БЦ 5-6 цил.	шт.	70	95
6.11	Восстановление постели КВ/РВ (за постель)БЦ от 700 до 900 мм.	шт.	80	130
6.12	Восстановление постели КВ/РВ (за постель)БЦ свыше 900 мм. длиной			160
6.13	Восстановление постели КВ/РВ (за постель)БЦ V-образный	шт.	90	160
6.14	Восстановление постели КВ/РВ (за постель) V-образныйсвыше 600 мм длиной	шт.	-	175
6.15	Восстановление боковой части бугеля	шт.	20	40
6.16	Замена втулки шатуна с разверткой	шт.	35	50
6.17	Восстановление шейки шатуна (нижняя)	шт.	50	75
6.18	Замена втулки РВ	шт.	30	35
7	Работы по разборке БЦ, ГБЦ			
7.1	За 1 клапан	шт.	2	4
7.2.	Комплектация ГБЦ за клапан	шт.	6	8
7.3	Снятие коллектора	шт.	25	25
7.4	Снятие коленчатого вала	шт.	25	45
7.5	Снятие направляющей втулки с плоскости ГБЦ, БЦ	шт.	7	10
7.6	Снятие распредвала	шт.	7	-
7.7	Снятие свечи	шт.	3	3
7.8	Снятие форсунки	шт.	5	10
7.9	Снятие шпильки	шт.	7	8
7.10	Удаление свечи	шт.	50	50
7.11	Удаление уплотнительного кольца КАМАЗ	шт.	-	15
7.12	Удаление форсунки	шт.	70	70
7.13	Удаление шпильки	шт.	20	25
7.14	Снятие монтажного узла (уха)	шт.	5	5
7.15	Выпрессовка масляной форсунки	шт.	10	-
8	Другие работы			
8.1	Восстановление резьбы с изготовлением футорки	шт.	45	45
8.2	Вырезание прижимной гайки форкамеры	шт.	27	27
8.3	Нарезка резьбы	шт.	13	15
8.4	Подрезка гильзы в размер	шт.	15	15
8.5	Полировка коленчатого вала	шт.	50	100
8.6	Расточка посадки под гильзу до 128 мм. (за цил.)	шт.	40	60
8.7	Расточка посадки под гильзу более 128 мм. (за цил.)	шт.	60	100
8.8	Шлифовка коленчатого вала 4 цил.	шт.	140	190
8.9	Шлифовка коленчатого вала 5 цил.		150	200
8.10	Шлифовка коленчатого вала 6 цил.	шт.	170	300
8.11	Шлифовка коленчатого вала 8 цил.	шт.	180	340
8.12	Ремонт дефекта ГБЦ	шт.	100	150
8.13	Правка коленчатого вала	шт.	60	120
8.14	Хранение готового изделия свыше 14 дней после окончания работ	Сут.	2	5
Примечание	* Цена указана с учетом фрезерования плоскости до 0,8 мм (до 0,2 мм ГБЦ чугунные). От 0,81(0,21 ГБЦ чугунные) мм до 0,5 мм применяется повышающий коэффициент х 1,5. МАЗ(236, 238) – коэффициент х 1,2.			
	** В случае обработки 1шт. в БЦ 4ц и более, применяется повышающий коэффициент 2,0, Для Vобразных БЦ – считать в одном ряду.			
	В случае обработки детали после сварки, необходимости использования особых механизмов, а также обработке крупногабаритных деталей применяется повышающий коэффициент х 2;			